



Утверждаю
Директор МБУК «МИБС»


С.В. Жукова
" 6 " июня 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Библиотека «Центр национальных культур»

Здание, расположенное по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 52, помещение 1а.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Библиотека «Центр национальных культур».**
- 1.2. Адрес объекта: 652882, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 52, помещение 1а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание 9 этажей;
– часть здания 1 этаж; общая площадь – 78,1 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта -.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих -, капитального -.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 4, помещение 2а.
- 1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность).
- Вид права:
- 1.9. Форма собственности: **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» (МКУ «УК и МП»).
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 17.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, **культура**, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другие социальные услуги.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- Основные виды деятельности: деятельность библиотек и архивов.
- Иные виды деятельности:
- издание журналов и периодических изданий;
 - деятельность web-порталов;
 - прочие виды полиграфической деятельности; - изготовление печатных форм и подготовительная деятельность; - деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
 - издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; - издание книг,

- брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях; - деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет;
- деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая;
- деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на платной основе;
- деятельность по оказанию услуг по составлению обзоров новостей, услуг по подборке печатных изданий и подобной информации;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенному в другие группировки;
- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день 29 чел.), Вместимость (25 чел.), пропускная способность (50 чел.)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да/нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусные маршруты №№ 2, 3К, 5, 5а, 7, 9, 18, 22, 24, 25 – остановка «101-й квартал». Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 230 м.

3.2.2. время движения (пешком): 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступность всех зон и помещений – универсальная, Б – доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, ВНД – не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)		1
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)		1-9
3	Путь (пути) движения на объекте	ДЧ-В		10, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДЧ-И (О, С, Г, У)		12-14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)		15-19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		6

***Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для людей с нарушениями слуха и умственными нарушениями, временно недоступен для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на инвалидных колясках и с нарушением зрения.

Доступность объекта для инвалидов **с нарушениями слуха** может быть обеспечена размещением визуальной информации на входе в здание, на путях движения внутри здания, в месте оказания услуг, санитарно-гигиенических помещениях, а также размещением индукционной петли в зоне оказания услуг и/или информационного табло.

Наличие информации на всех зонах, использование пиктограмм и размещение обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком, обеспечит доступность для инвалидов **с умственными нарушениями**.

Для инвалидов **с нарушением зрения** обеспечение доступности объекта может решаться путём размещения звуковой, тактильной информации на входе (вывеска), проведением комплексного развития системы информации и навигации на объекте, дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом, размещением тактильной мнемосхемы, размещением по всему пути предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед опасными участками, контрастной окраской первой и последней ступеней лестницы. А также размещением контрастной маркировки дверных проемов. Привести в соответствие нормам высоты ступеней лестницы и ширину проступей, геометрию ступеней привести к единообразию, поручни на лестнице установить на уровне 90 см с завершающими частями не менее 30 см. Обеспечить доступность всех порогов (демонтировать, либо установить подкатные/ перекатные

пандусы). Оборудовать санузел крючком для трости и костылей, сушилкой для рук, системой вызова помощи, установить унитаз в соответствии с нормами, а также на входе установить тактильный знак доступности.

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата доступности объекта можно добиться, обеспечив доступность лестницы и установкой пандуса во входной группе (совместно с поручнями), доступностью порогов на пути движения инвалида, установкой поручней в сан узле, размещением унитаза в соответствии с нормами.

Для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках, улучшение уровня доступности можно обеспечить, разместив пандус в соответствии с нормами во входной группе (или подъемника), приведя в соответствие дорожное покрытие, покрытие на входной площадке, габариты входной площадки, ширину проходов и высоты порогов на пути движения инвалида (например, используя подкатные и перекатные пандусы), реконструировав сан узел (оснащение ТСП в соответствии с СП.59.13330.2020, а так же расширение дверного проема, габаритов санузла и размещение унитаза, раковины и поручней в соответствии с нормами), разместить рабочую поверхность в зоне оказания услуг таким образом, чтобы инвалид имел беспрепятственный доступ к рабочему месту библиотекаря.

Повышение уровня доступности для всех категорий так же обеспечивается оказанием ситуационной помощи персоналом.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения на объекте	-
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСП
	Все зоны и участки.	текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСП, организационные мероприятия.

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ –2022-2030 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - полная доступность для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования N _____ от "4" мая 2022г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 4 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 4 л.

Пояэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Представитель комиссии:

Директор МБУК «МИБС»

 С.В. Жукова

Члены комиссии:

Заместитель директора МБУК «МИБС»

 Д.А. Жилина

Заместитель директора МБУК «МИБС»

 О.Г. Суржикова

Председатель Алтайского отделения Всесоюзного Общества Инвалидов

 М. М. Олейник





АКТ

обследования объекта

на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения

Библиотека «Центр национальных культур»

Здание, расположенное по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 52, помещение 1а.

Представитель комиссии:

Директор МБУК «МИБС»

 С.В. Жукова

Члены комиссии:

Заместитель директора МБУК «МИБС»

 Д.А. Жилина

Заместитель директора МБУК «МИБС»

 О.Г. Суржикова

Председатель Алтайского отделения Всесоюзного Общества Инвалидов

 Л. М. Олейник



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ.

№ п/п	Элементы	Ед. Изм.	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1.1	Парковка для посетителей						
	Расстояние до целевой зоны	м	не более 50	отсутствует	К, О	-	П.5.2.2. СП 59.13330.2020
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	отсутствует	К, О	-	П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6x3,6	отсутствует	К,О	-	П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		Наличие	отсутствует	К,О	-	П.5.2.1. СП 59.13330.2020
1.2	Путь движения по территории						
	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разезда ИК (карманов)	м	2,0 Допустимо 1,2	соответствует	К	1	П.5.1.7. СП 59.13330.2020
	-указатели направления движения		Наличие	отсутствует	К, О, Г, У	-	П.5.1.1. СП 59.13330.2020
	- высота бордюра	см	5	15	К, О, С	-	П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком расстояние до объекта, информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	30 50-60	отсутствует	С	-	П.5.1.10. СП 59.13330.2020
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		1:12 Допускается 1:10	частично	К	-	П.5.1.8. СП 59.13330.2020
	Места отдыха и ожидания		Наличие	отсутствует	К,О	-	П. 5.3.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для МГН	Содержание	Виды работ
1.1	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не выделены парковочные места для МГН, отсутствуют обозначения специальными знаками.	К, О	Выделить места для парковки инвалидов (не менее 10% от общего числа парковочных мест, но не менее 1). Оборудовать парковочные места дорожными знаками 6.4.17д Парковка для инвалидов. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми <u>ГОСТ Р</u> и <u>ПДД</u> на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с <u>ГОСТ 12.4.026</u> , расположенным на высоте не менее 1,5 м. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6 м.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1	Разбитое дорожное покрытие. Отсутствуют съезды с тротуаров и рельефные (тактильные) полосы перед опасными участками дороги. Отсутствуют указатели направления движения, информация до расстояния объекта. Отсутствуют места отдыха для МГН и места отдыха для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата в частности.	К, О, Г, У, С	Привести в норму дорожное покрытие. Организовать съезды без нарушений и разместить по всему пути тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка и т.п. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины. Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк.	Текущий ремонт
Наименование структурно-		Состояние доступности			Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)	

функциональной зоны		N на Плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)		1	Текущий ремонт

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Ед. изм.	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Входная площадка/Главный вход						
	Габариты площадки: ширина X глубина без пандуса при реконструкции	см	не менее 220x220 не менее 140x180	139/172x136	К	1, 2	П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		наличие	наличие	К, О, С	2	П.6.1.2 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		наличие	наличие	Все категории	2	П. 6.1.4 СП 59.13330.2020
	Навес		наличие	частично	Все категории	1	П. 6.1.4 СП 59.13330.2020
2.2	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	163	О, С	2	П.5.1.12. СП 59.13330.2020
	Высота ступени	см	от 12 до 15	14/13/12,5/13/12	О, С	3	П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	58/30/29/30/30	О, С	3	П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		наличие	наличие	О, С, Г	2, 3	П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса на крыльце перед ступенями	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует	С	-	П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С	-	П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С	2	П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствует	О, С	-	П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		наличие	наличие	О, С	2	П. 5.1.13 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	Допустимо 85-92	не соответствует	О, С	-	П. 5.1.13 СП 59.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	Не менее 30	отсутствует	О, С	-	П. 5.1.13 СП 59.13330.2020
2.3	Тамбур						

	Габариты: глубина х ширина При реконструкции для поворота на 180°	см	не менее 245х160 не менее 120х120 диаметр 140	-	К	-	П.6.1.8. СП 59.13330.2020
2.4	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р	К		
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	82+39	К	9	П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	9/1,4	К, О, С	8	П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей		наличие	отсутствует	С	6, 7	П.6.1.6. СП 59.13330.2020
2.5	Пандус (входная площадка)						
	ширина	м	от 0,9 до 1,0 м	124 / 96 / 125	К	4, 5	П. 5.1.16. СП 59.13330.2020
	уклон	%	5	6 / 9 / 14	К	4, 5	П. 5.1.14. СП 59.13330.2020
	поручни	см	70, 90	не соответствует	К, О	4, 5	П. 5.1.13. СП 59.13330.2020
	противоскользящее покрытие		наличие	наличие	К, О	4, 5	П. 5.1.17. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для МГН	Содержание	Виды работ
2.1.	Входная площадка/ Главный вход	есть		1, 2	Разбитое покрытие, габариты крыльца меньше нормы.	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие покрытие на входной площадке.	Текущий ремонт.
2.2	Лестница к входной площадке	есть		2, 3	Отсутствуют противоскользящие накладки на ступенях. Покрытие лестницы разбитое, высота ступени и ширина проступи не соответствуют требованиям, отсутствует единообразие геометрии ступеней. Поручни не соответствуют требованиям доступности.	О, С, Г, У	Установить поручни с двух сторон на высоте 90 см с завершающими частями не менее 30 см. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 4 до 5 см. Установить накладки на все ступени с отступом от края проступи ступени в 1 см. Сделать контрастную окраску первой и последней ступени. Привести в соответствие сами ступени и сделать их единообразными.	Текущий ремонт
2.3	Тамбур	нет		-	-	К	-	-
2.4	Двери 1 (Р)	есть		6, 7, 8, 9	Ширина дверного проема и высота порога не соответствуют нормативу. Отсутствует контрастная маркировка дверного проема.	К, О, С	Привести в соответствие ширину дверного проема (не менее 90 см одной створки), за исключением случая расположения дверного проема в несущих конструкциях (дверной проем может быть не менее 80 см). Привести в соответствие с нормами высоту порога (не более 1,4 см) – можно использовать перекатной пандус. Разместить контрастную маркировку по периметру дверного проема.	Текущий ремонт

2.5	Пандус (входная площадка)	есть	4, 5	Уклон пандуса, его ширина, поручни не соответствуют нормам.	К, О	Реконструировать пандус в соответствии с нормами. С противоскользящим покрытием шириной в пределах от 0,9 до 1,0 м, с уклоном пандуса до 5%. Поворотные площадки размером 1,5х1,5 м. Установить поручни с двух сторон на уровнях 70 и 90 см. Завершающие части поручней должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Либо установить подъемную платформу с вертикальным перемещением по ГОСТ Р 55555.	Капитальный ремонт
Наименование структурно-функциональной зоны		Состояние доступности		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)	
				N на плане	N фото		
Вход в здание		ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)			1-9	Текущий ремонт. Капитальный ремонт.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа к зоне оказания услуги).

№ п/п	Наименование элементов объекта	Ед. изм.	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Холл						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	соответствует	К	10, 11	П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О	10	П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 220 от уровня пола	-	К, С	-	П.6.2.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	-	К,О,С	-	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
3.2	Коридор						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	-	К, О, С	-	П.6.2.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для МГН	Содержание	Виды работ
3.1	Холл	есть		10, 11	НН	К, О, С	Нет нареканий	Текущий ремонт
3.2	Коридор	нет		-	-	-	-	-
Наименование структурно-функциональной зоны		Состояние доступности		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)		
				N на плане	N Фото			
Пути (путей) движения внутри здания		ДЧ-В			10, 11	-		

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ.

№ п/п	Наименование элементов объекта	Ед. изм.	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Рабочее место библиотекаря						
	-высота рабочей поверхности	см	Не выше 80- 85	119	К	14	П.8.1.7 СП 59.13330.2020
	-ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	125	К	14	П.8.1.7 СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	Ширина рабочей створки не менее 90 см	-	К	-	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4 см	0	К, О, С	12, 13	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина прохода	м	не менее 1,1	135/88/85	К	12, 13	П.8.6.10 СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для МГН	Содержание	Виды работ
4	Рабочее место библиотекаря	есть		12-14	Высота рабочей поверхности и ширина прохода не соответствуют норме.	К, О, С	Привести в соответствие высоту рабочей поверхности и ширину прохода	Текущий ремонт
Наименование структурно-функциональной зоны		Состояние доступности		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)		
				N на плане	N Фото			
Пути (путей) движения внутри здания		ВНД (К) ДЧ-И (О, С, Г, У)			12-14	Текущий ремонт		

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

№ п/п	Наименование элементов объекта	Ед. изм.	Норматив	Фактическая величина	Значимо для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6		8
5	Санузел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	135 см	отсутствует	К, О, С, Г, У	15	П.6.3.6.СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90 см	79	К	15	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4см	3,5 / 4	К, О, С	15, 16, 18	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	86 отсутствует	К, О	19	П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Унитаз: -высота -поручень подъемный -поручень опорный	см	45-50 наличие наличие	42 отсутствует отсутствует	К, О	17	П. 6.3.2. СП 59.13330.2020 П. 6.3.3. СП 59.13330.2020
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема		не менее 1 ед. не менее 90 см	- 57 / 70	К, О	-	П. 6.3.2. СП 59.13330.2020 П. 6.3.3. СП 59.13330.2020
	Крючок для трости и костылей	см	наличие	отсутствует	О, С	-	П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	- габариты кабины уборной	см	Не менее 220х225	не соответствует	К	17	П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	-пристенные опорные поручни		наличие	отсутствует	К, О	-	П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Система вызова помощи (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствует	К, О, С, У, Г	-	П. 6.3.6.СП 59.13330.2020
	Сушилка для рук	см	От 85 до 110	отсутствует	К, О, С, У, Г	-	П. 6.3.3. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для МГН	Содержание	Виды работ
5	Санузел	есть		15-19	Отсутствуют знаки доступности помещения. Ширина дверного проема (прохода к санузелу) не соответствует нормам. Габариты помещений, ширина дверного проема, высота порогов и высота унитаза, высота раковины не соответствуют нормативу. Отсутствуют подъемный и откидной поручни для унитаза, опорный поручень для раковины, пристенный поручень. Отсутствуют кнопка вызова персонала, крючок для трости и костылей и сушилка для рук.	К, О, С, Г, У	Реконструкция санузла. Привести в соответствие пороги, либо использовать резиновый пандус. Привести в соответствие ширину дверного проема (не менее 90 см), за исключением случая расположения дверного проема в несущих конструкциях (дверной проем может быть не менее 80 см). Привести в соответствие габариты помещения (не менее 220х225 см). Установить унитаз на высоте от 45 до 50 см. Установить раковину на высоте от 75 до 85 см. Установить откидной поручень для унитаза, опорный поручень раковины и пристенный поручень. Установить кнопку вызова персонала (от 80 до 110 см), крючок для трости и костылей (не выше 130 см) и сушилку для рук (на высоте 85-110 см). Рекомендовано установить сенсорный кран, сенсорный дозатор жидкого мыла и поворотное зеркало для МГН Установить знаки доступности помещений - со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	Капитальный ремонт
Наименование структурно-функциональной зоны					Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
						N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения					ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)		15-19	Капитальный ремонт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте.

№ п/п	Наименование элементов объекта	Ед. изм	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	отсутствует	С, У	-	6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	<u>Визуальная информация на контрастном фоне</u>		наличие	отсутствует	С	-	6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	-	К, С	-	П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	-	С	-	П.6.8.3 ГОСТ Р 51671
	<u>Указатели, пиктограммы:</u>			отсутствует	С, У	-	
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	-	К, С	-	П. 6.12 ГОСТ Р 51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	-	Г, О, К	-	П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52231
6.2	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	отсутствует	С	-	П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	120-160	-			П.6.18 ГОСТ Р 51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	отсутствует			П.7.1.8.СП 59.13330.2020
	Надписи и знаки для идентификации помещений*		наличие	отсутствует	К, О, Г, С, У	-	П.6.22.4 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	не выше 150	-	С, У	-	П.6.22.4 ГОСТ Р 51671
	<u>Указатели, пиктограммы:</u>			отсутствует	С, У	-	
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р 51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	-	Г, О, К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52231

6.3	Звуковая информация: система вызова помощи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	частично	С, Г	6	П.6.5.6 СП 59.13330.2020
-----	---	--	---------	----------	------	---	--------------------------

** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.*

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для МГН	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Отсутствие пиктограмм, указателей путей движения, табличек для идентификации помещений, мнемосхемы и вывески с режимом работы, дублированных шрифтом Брайля.	К, О, Г, У	Размещение во входной группе и путях движения МГН визуальных средств оповещения (световых оповещателей, информационного стенда, пиктограмм и указатели направления движения) размещение во входной группе мнемосхемы и вывески с режимом работы, дублированной шрифтом Брайля)	ТСР
6.2	Тактильные средства	нет		-	Отсутствие тактильных средств оповещения (пиктограмм, указателей путей движения, тактильных табличек для идентификации помещений).	С	Размещение тактильных средств оповещения (пиктограммы, указатели направления движения, тактильных табличек для идентификации помещений) и мнемосхем, вывески с режимом работы, дублированных шрифтом Брайля	ТСР
6.3	Акустические средства	есть		6	Отсутствие акустических средств оповещения (звуковых маяков, информационных табло, кнопки вызова помощи в сан. узле.) Расположение кнопки вызова на входе не по нормам.	К, О, С, У	Размещение акустических средств оповещения (звуковых маяков, визуально-акустических табло типа «Бегущая строка», кнопки вызова помощи в сан. узле и кнопки вызова на входе)	ТСР
Наименование структурно-функциональной зоны		Состояние доступности		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)		
				N на плане	N фото			
Системы информации на объекте		ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			6	ТСР		

Примечание: Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Библиотека «Центр национальных культур»
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Кузнецкая, дом 52, помещ. 1а

ФОТО №1



ФОТО №2



ФОТО №3



ФОТО №4



Библиотека «Центр национальных культур»
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Кузнецкая, дом 52, помещ. 1а

ФОТО №5



ФОТО №6



ФОТО №7



ФОТО №8



Библиотека «Центр национальных культур»
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Кузнецкая, дом 52, помещ. 1а

ФОТО №9



ФОТО №10



ФОТО №11



ФОТО №12



Библиотека «Центр национальных культур»
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Кузнецкая, дом 52, помещ. 1а

ФОТО №13



ФОТО №14




ФОТО №15



ФОТО №16



Библиотека «Центр национальных культур»
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Кузнецкая, дом 52, помещ. 1а

ФОТО №17



ФОТО №18



ФОТО №19

